

PHỤ LỤC TỔNG HỢP NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

(Kèm theo Báo cáo số 63/BC- ngày 06/6/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

[illegible]

1	Mường Taly thôn 1, xã Nghĩa Sơn, đoạn qua KDC gần cầu Suối Lâm, có chiều dài khoảng 100m, rộng và sâu không có nắp đậy, điều này dễ ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và một số hộ dân ở khu vực này nhất là trẻ em và người già. Có một đoạn khoảng 30m không làm Mường Taly có khả năng làm sạt lở sân vận động thôn 1, xã Nghĩa Sơn.		UBND huyện UBND huyện kiểm tra			
2	Theo Kết luận 369. UBND xã đã có Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 27/02/2025 của UBND xã về việc đề nghị Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích đất công ích do UBND xã quản lý. Phương án này Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện chưa thẩm định.		P.NN&MT huyện	Tham mưu UBND huyện thẩm định phương án		
III. NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, TỒN TẠI NHIỀU NĂM BÀN GIAO LẠI CHO XÃ MỚI						